


# プラットホーム ～粗大ごみ～




# プラットフォーム




# プラットフォーム

プラットフォームは工場棟の3階にあります



# プラットフォーム







# プラットフォーム


プラットフォームでの混雑を調整するためランプウェイに信号が設置されています



進行方向左側の信号が収集車用です  
信号機下部に「収集」の看板が付いています  
赤信号の場合は停止線で止まってください



# プラットホーム



# プラットフォーム



車両が近づいたら扉が自動で開きます  
扉が完全に開くまで停止しててください






# プラットフォーム（粗大ごみ受入ヤード）



プラットフォーム入口で作業員が誘導します  
作業員の指示に従って進入してください




# プラットフォーム（粗大ごみ受入ヤード）

## 粗大ごみ収集車停止位置

停止線位置で停止してください

粗大ごみ受入ヤードの作業員が呼ぶまで待機しててください




# プラットフォーム（粗大ごみ受入ヤード）

## 粗大ごみ受入ヤード

バックで進入してこの付近のエリアにて荷下ろしをしてください  
荷下ろしは搬入者にて行ってください

使用済電池類、ライター類、蛍光灯類は  
荷下ろしせずに1Fストックヤードへ持って行ってください



# プラットフォーム（粗大ごみ受入ヤード）

使用済電池類、ライター類、蛍光灯類は荷下ろしせず1Fストックヤードへ持って行ってください

## 畳搬入車

畳荷下ろしスペースにバックで車両を横づけし、搬入者にて畳を下ろしてください  
粗大ごみ混載の場合、少量であればヤード作業員の指示により、この位置で荷下ろし可能です。


入口

出口






# プラットフォーム（粗大ごみ受入ヤード）





# プラットフォーム




**出口ランプウェイは1車線です**



# プラットフォーム


ランプウェイを降りたら  
道なりに進んでください

1Fストックヤードから  
退出する車と合流します  
注意してください





# プラットフォーム

場外へ向かう場合は  
『計量・出口』へ進んでください



# プラットフォーム




計量機は  
左側か中央をお使いください



ランプウェイ

# プラットフォーム




合流に注意して進み  
出口から退出してください

ランプウェイ




# プラットフォーム

ストックヤードへ向かう場合は  
『ストックヤード』へ進んでください



# プラットフォーム



**洗車場へ向かう場合は  
洗車場待機場所へ進んでください**